

LETTERE DI SERVIZIO: # 3

DATA: 07 Febbraio 2020

OGGETTO ANOMALIA: SISTEMI PARACADUTE

ISPEZIONE:

SOSTITUZIONE:

INTERVENTO CORRETTIVO:

installazione di sistemi di paracaduti di sicurezza su elicotteri Helisport Helicopter.

Helisport non crede che i sistemi di sicurezza dei paracadute siano attualmente ancora efficaci, il funzionamento soddisfacente non è stato dimostrato in tutte le configurazioni di volo a cui l'elicottero è sottoposto nelle sue normali operazioni.

video e foto falsi sono molto diffusi sul Web e non dimostrano prestazioni di sistema reali.

Helisport: non ha partecipato a programmi per lo sviluppo e il collaudo di sistemi di paracadute sui suoi elicotteri, non è a conoscenza di alcun sistema che non sia mai stato utilizzato in modo efficace, non sono stati approvati documentazione o manuali di installazione e prodotti per i nostri elicotteri.

Helisport non ha approvato alcuna installazione del sistema di sicurezza su un paracadute sul proprio aeromobile. può causare effetti negativi e mettere il pilota in condizione di sottovalutare l'importanza dell'addestramento nelle procedure di emergenza,

A tutti i piloti proprietari e agli operatori istruttori con velivoli Helisport, attira l'attenzione sull'addestramento dei piloti durante i corsi di base e sui requisiti di sicurezza obbligatori stabiliti nella sezione 7 del manuale del pilota.